

पत्रांक...400/2021

कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

प्रेषक,

अग्निशामालय पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

Mount Litera
Zee School.
Bharauliya Chowk, Dhaka Road
Motihari.

दिनांक 06.08.2021

प्रसंग:- आपका पत्रांक—MLZS/MTH/21-22/014 दिनांक 04.08.2021 के आलोक में।

विषय :- स्कूल में अग्नि निवारण हेतु संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन/सलाह पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अनुरोध पत्र के आलोक में Mount Litera Zee School. Bharauliya Chowk, Dhaka Road Motihari में संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्रों/व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया गया जिसका विवरणी इस प्रकार है:-


1. भवन के चारों तरफ खुला स्थान है तथा 40 फीट सड़क के किनारे स्थित है।
2. स्कूल भवन ग्राउण्ड+2 का है।
3. सभी कमरे में दो दरवाजा है।
4. अग्नि निवारण हेतु पर्याप्त मात्रा में ए0बी0सी0, सी0ओ0टु0, वाटर सी0ओ0टु0 एवं मेकनीकल फॉम टाईप एस्टिंग्यूसर लगाया गया है, जो सक्रिय अवस्था में है।
5. प्रयोगशाला में सही मानक का फायर एस्टिंग्यूसर क्रियाशील अवस्था में संस्थापित है।
6. कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष, एवं पुस्तकालय में सही मानक का एस्टिंग्यूसर लगाया है, जो क्रियाशील अवस्था में है।
7. आपातकालिन स्थिति में भवन के समीप तक अग्निशमन वाहन जाने में कठिनाई नहीं होगी।
8. भवन में की गई विद्युत वायरिंग कभरयुक्त है तथा विद्युत पैनल बोर्ड के समीप सही मानक का एस्टिंग्यूसर रखा गया है जो सक्रिय अवस्था में है।

अतः स्कूल भवन में संस्थापित किये गये एस्टिंग्यूसर का संधारण आइ0एस0 15683/2006 के अनुसार करेंगे। उचित संधारण के अभाव में यंत्र खराब हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधन की होगी।


सुझाव:- (1) छः माह में एक वार सभी बच्चों एवं शिक्षकों के साथ फायर मॉकड्रील/एक्जीट ड्रील कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) फायर बॉकेट एवं ब्लैकेट 6 अदद रखेंगे।

(3) अग्निशमन यंत्रों की जाँच प्रत्येक वर्ष कराना सुनिश्चित करेंगे।


Principal
Mount Litera Zee School
Motihari


Sanjay Kumar Gupta
Chairman
Mount Litera Zee School
Motihari

विश्वासभाजन

06/08/21
Fire Station Officer
East Champaran, Motihari